



FEDERAZIONE LAVORATORI POSTE

SEGRETERIA PROVINCIALE CATANIA

Catania, 09/09/19

POSTE ITALIANE S.P.A.

RESPONSABILE AL M.A. SICILIA

Palermo

RESPONSABILE RU M.A SICILIA

Palermo

RESPONSABILE RI M.A SICILIA

Palermo

RESPONSABILE CMP

Catania

pc Segreteria Regionale SLP-CISL Sicilia
pc Segreteria Nazionale SLP - CISL

Oggetto: ristrutturazione locali A.G.C. incompleta. Pulizia insufficiente.

La recente riorganizzazione dei servizi del CMP sta in atto interessando anche la ristrutturazione e l'adeguamento dei locali che, a parere della scrivente, non rispondono ai requisiti indispensabili a garantire la sicurezza e la vivibilità dei luoghi di lavoro.

In particolare il reparto di A.G.C. , a seguito di sommario sopralluogo, risulta come segue:

- La zona destinata all'ingresso della clientela si presenta, visivamente, in condizioni non dignitose rilevandosi pareti screpolate, crepe in diverse parti del soffitto e pavimentazione in più punti dissestata.
- Più gravi le condizioni del banco di ricevimento che presenta i cavi di alimentazione e i connettori del sistema informatico completamente scoperti, rappresentando evidenti rischi per i lavoratori e per la clientela.
- L'illuminazione dei locali, con luce "non schermata", causa notevoli difficoltà alle risorse applicate alle macchine affrancatrici e al tavolo di accettazione anche in virtù della puntuale qualità delle lavorazioni.
- Risulta ancora difficoltosa ed estremamente macchinosa la manovrabilità della "ribalta" che, vista la complessa collocazione, necessita l'applicazione di una seconda risorsa per assicurarne il corretto utilizzo.
- Risulta necessaria la sostituzione delle finestre poste alle spalle dei tavoli adibiti agli "inserimenti". Attualmente, per evitare l'infiltrazione di polveri dall'esterno, si utilizzano sostanze di sigillo (schiuma poliuretano) che non rispettano le normative in tema di igiene e sicurezza.
- I locali sono continuamente sottoposti a frastuoni di ogni tipo, oltre che da vibrazioni provocate dal passaggio di muletti e carrelli lungo l'area circostante; assenza di tende a copertura delle finestre che separano il reparto dall'area di passaggio.
- Assenza di aperture verso l'esterno per il ricircolo dell'aria; urge altresì il ripristino dell'impianto di aerazione prodotto dalle bocchette di immissione di aria dall'alto: il mancato regolare funzionamento crea difformità di erogazione di aria fredda e/o calda mai adeguata alle temperature stagionali.
- Spazi di movimento risicati e comunque insufficienti nell'area dedicata all'apertura dei dispacci per la lavorazione del prodotto.
- Infine, ancora una volta, si è costretti a rilevare la scarsa attenzione posta rispetto alla pulizia dei locali che risulta insufficiente, superficiale, frettolosa e inadeguata rispetto alle necessità.

Per tali motivi questa O.S. insieme agli RLS chiede, nell'immediato, un serio confronto con l'azienda contrariamente la scrivente si vedrà costretta a rivolgersi agli organi esterni competenti.

R.L.S.
SLP CISL CATANIA
(Grazia Zuccaro – Massimo Criscione)

Il Segretario Territoriale
SLP – CISL CATANIA
(Salvo Di Grazia)