



FEDERAZIONE LAVORATORI POSTE
SEGRETERIA PROVINCIALE CATANIA

Catania, 19/06/2017

POSTE ITALIANE

RUR SUD 2	Palermo
RAT SUD 2	Palermo
DIRETTORE FILIALE DUE	Catania
RELAZIONI IND.LI	Palermo

PC	SEGR. NAZ .SLP-CISL	Roma
PC	SEGR. REG. SLP-CISL	Palermo

Oggetto: installazione climatizzatori UP Acireale Succ.Uno.

Questa O.S. rileva che presso l'UP di Acireale Succ.Uno gli impianti di climatizzazione risultano essere stati installati in posizione tale da diffondere aria fredda in direzione diretta verso i lavoratori e il pubblico in sala, in zona sovrastante le postazioni di lavoro, non assolvendo alla funzione di adeguata aerazione dei locali.

In tali condizioni, pertanto, risulta impossibile e controproducente procedere all'accensione degli stessi, senza provocare notevole disagio alle persone.

Si sollecita l'azienda, pertanto, di procedere ad una nuova e consona installazione delle macchine di climatizzazione in parola, onde garantire la corretta vivibilità dei locali secondo le normative vigenti in tema di salute e igiene dei luoghi di lavoro.

Si attende urgente riscontro in merito.

Il Segretario Territoriale
SLP - CISL CATANIA
(Salvo Di Grazia)
Originale firmato