



FEDERAZIONE LAVORATORI POSTE  
SEGRETERIA PROVINCIALE CATANIA

Catania, 02/10/2017

**POSTE ITALIANE**

<b>RUR SUD 2</b>	<b>Palermo</b>
<b>AL SUD 2</b>	<b>Palermo</b>
<b>RAM 1</b>	<b>Catania</b>
<b>RELAZIONI IND.LI</b>	<b>Palermo</b>

<b>PC</b>	<b>SEGR. NAZ .SLP-CISL</b>	<b>Roma</b>
<b>PC</b>	<b>SEGR. REG. SLP-CISL</b>	<b>Palermo</b>

**Oggetto: infiltrazioni d'acqua PDD Tremestieri Etneo.**

Questa O.S., ancora una volta, rileva le precarie condizioni strutturali dei locali che ospitano il PDD di Tremestieri Etneo, in particolare, in occasione di temporali anche se di scarsa intensità.

Già in questi giorni, infatti, alle prime piogge stagionali, si sono verificate copiose infiltrazioni di acqua all'interno dei locali, provocando danni al prodotto ma soprattutto estremi disagi ai lavoratori con gravi rischi per la sicurezza.

La questione non è affatto nuova e né inaspettata, bensì annosa e ripetitiva negli anni e malgrado le diverse segnalazioni effettuate dalla scrivente, l'azienda non considera la questione una problematica che va risolta.

La scrivente pertanto, in assenza degli opportuni e necessari interventi nell'immediato, preannuncia il ricorso agli organi sanitari esterni per competenza.

**Il Segretario Territoriale  
SLP – CISL CATANIA  
(Salvo Di Grazia)  
Originale firmato**