



FEDERAZIONE LAVORATORI POSTE
SEGRETERIA PROVINCIALE CATANIA

Catania, 22/01/19

POSTE ITALIANE S.P.A.

RESPONSABULE MP M.A. SICILIA

Palermo

RESPONSABULE RU M.A SICILIA

Palermo

RESPONSABULE AL M.A. SICILIA

Palermo

RESPONSABULE RI M.A SICILIA

Palermo

DIRETTORE FIL. UNO

Catania

RESPONSABILE RAM 1

Catania

pc Segreteria Regionale SLP-CISL Sicilia
pc Segreteria Nazionale SLP - CISL

Oggetto: area consulenza e infiltrazioni d'acqua UP e PDD Mascalucia.

Ancora una volta la scrivente interviene rispetto alla mancata o comunque intempestiva manutenzione delle strutture ed infrastrutture dei locali che ospitano gli Uffici Postali.

In questo caso, presso l'UP di Mascalucia, l'area adibita a sala consulenza risulta sprovvista di porta a vetro, dopo che la stessa era andata in frantumi circa un mese addietro.

Inutile sottolineare il disagio dei lavoratori consulenti e della stessa clientela, che viene obbligata a negoziare le proprie operazioni in totale assenza della necessaria riservatezza. L'area è attualmente "circoscritta" da una improvvisata barriera di sedie, che spesso vengono utilizzate dal pubblico in sala in attesa del proprio turno allo sportello.

Si segnala altresì che, sempre per quanto riguarda l'UP in parola, da diversi mesi, si notano copiose infiltrazioni di acqua piovana dal soffitto dell'edificio. Tali infiltrazioni insistono in svariati punti dello stesso, soprattutto all'interno del caveau e della sala pubblico, oltre alla sala T&T del PDD attiguo.

Le problematiche in essere sono state segnalate più volte e per tempo sia dal preposto che dalla scrivente con nota del 16/10/2018 ma che sinora, dopo ben tre mesi, hanno prodotto solamente inutili ed inefficaci sopralluoghi.

Si sollecitano pertanto i conseguenti ed immediati interventi risolutivi, prima che la scrivente si rivolga agli organi sanitari esterni per competenza.

Il Segretario Territoriale
SLP - CISL CATANIA
(Salvo Di Grazia)
Originale firmato