



FEDERAZIONE LAVORATORI POSTE

SEGRETERIA PROVINCIALE CATANIA

Catania, 24/01/2020

POSTE ITALIANE S.P.A.

RESPONSABILE AL M.A. SICILIA

Palermo

**RESPONSABILE SERV. PREVENZIONE E
PROTEZIONE M.A. SICILIA**

Palermo

RESPONSABILE RI M.A. SICILIA

Palermo

RESPONSABILE CMP

Catania

pc Segreteria Regionale SLP-CISL Sicilia

pc Segreteria Nazionale SLP - CISL

Oggetto: Richiesta sopralluogo congiunto ambienti di lavoro CMP.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera s,n,z del D.Lgs 81/08, siamo a chiederVi di effettuare la visita congiunta degli ambienti di lavoro del CMP. Nello specifico come segue:

Reparto Accettazione Grandi Clienti:

spazi di lavorazione tra i tavoli, di camminamento, di movimentazione, vie di fuga;
illuminazione nell'area degli inserimenti se adeguata in virtù delle postazioni in videoterminale;
verifica del microclima e del sistema di aerazione (temperatura instabile con infiltrazione di aria esterna dagli infissi).

Reparto Commerciale

Verifica della protezione dagli agenti atmosferici della zona di carico e scarico;
Idoneo abbigliamento di lavoro (giubbotti).

Reparto lettere

Spazi di movimentazione e di manovra trans pallet;
Presenza di strumenti e di adeguato numero di cassette, roller e cestine.

Bagni e servizi igienici

Pulizia servizi igienici e spogliatoi; numero di servizi igienici rispetto alle risorse.

Sezione Ex Unep – NNT

Rumori molesti e continui provenienti dagli adiacenti Reparti di produzione;
Verifica dei corretti requisiti postazioni video-terminali.

Posta Registrata

Verifica delle condizioni di sicurezza nell'area di scambio;
Pavimentazione disomogenea e rischio di inciampo.

Reparto Ricevimento Invio

Verifica della protezione dagli agenti atmosferici della zona di carico e scarico.

Area XMS

Presenza di crepature nelle colonne di cemento armato.



FEDERAZIONE LAVORATORI POSTE SEGRETERIA PROVINCIALE CATANIA

Presenza amianto

Richiesta documentazione verificabile da esami di laboratorio cadenziati per la valutazione del rischio amianto, presente in aree altamente frequentate dai lavoratori.

Valutazione dello stress correlato conseguente agli eccessivi carichi di lavoro ed alle criticità organizzative.

Rete anti volatili nella zona della ribalta.

Si rimane in attesa della data ipotizzata, in modo da poter formulare le eventuali osservazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 50 comma 1 lett. M, D. Lgs 81/08.

Distinti saluti

RLS UP CMP

Criscione Massimo

Zuccaro Grazia

(Originale firmato)

**Il Segretario Territoriale
SLP – CISL CATANIA
(Salvo Di Grazia)**