



POSTE ITALIANE SPA

MARU SICILIA

MAT SICILIA

MARI SICILIA

DIRETTORE FILIALE CT 1

P.C. SEGRETERIA REGIONALE SLP CISL PA

P.C. SEGRETERIA NAZIONALE SLP CISL

Oggetto: Progetto Polis! Gravi carenze in seguito ai lavori di ristrutturazione

Con la presente, **in seguito alle dovute segnalazioni ricevute** da tanti Lavoratori ed ai **sopralluoghi effettuati** in qualità di OO.SS, **segnaliamo gravi carenze strutturali e di sicurezza negli uffici postali che hanno aderito al progetto di ristrutturazione "Polis"**. Tali mancanze compromettono le condizioni lavorative dei dipendenti e mettono a rischio l'incolumità dei clienti.

In particolare, è opportuno e urgente porre l'attenzione su due siti con maggiore priorità:

- Ufficio Postale di Aci Bonaccorsi

Nonostante i lavori di ristrutturazione, l'ufficio presenta problemi significativi. **La sala pubblico e il retroportelleria risultano privi di un'adeguata illuminazione. Le uniche fonti di luce funzionanti sono i faretti a LED sopra gli sportelli, costringendo i dipendenti a lavorare in penombra**, con conseguenti difficoltà operative e rischi per la salute (affaticamento visivo, stress).

Inoltre, la porta d'emergenza dotata di maniglione antipanico non rimane aperta autonomamente, **obbligando gli operatori a tenerla aperta tramite uno spago per consentire l'ingresso dei clienti**, violando palesemente le norme di sicurezza.

- **Ufficio Postale di San Gregorio**

Anche in questo caso, i lavori di ristrutturazione sono stati svolti in maniera superficiale. È presente **una pedana, non adeguatamente saldata al terreno, che rappresenta un pericolo per l'incolumità, sia dei lavoratori che dei clienti.** Tale struttura instabile potrebbe causare incidenti e infortuni, configurando una seria violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

- **Ufficio Postale di Piedimonte Etneo**

La problematica rilevata presso questo ufficio riguarda la gestione del pubblico in sala , nello specifico ci risulta che non sia stato rimontato il monitor e che pertanto non è possibile utilizzare il gestore attese con inevitabili e facilmente intuibili disagi.

Le problematiche sopra esposte denotano una **scarsa attenzione nella gestione del progetto "Polis", che avrebbe dovuto migliorare le condizioni degli uffici postali ma, al contrario, ha creato ulteriori rischi.**

Riteniamo inaccettabile che i Lavoratori siano costretti ad operare in tali condizioni, mettendo a rischio la propria salute e sicurezza. Chiediamo pertanto un intervento immediato e risolutivo affinché:

- Vengano ripristinate adeguate condizioni di illuminazione nell'ufficio di Aci Bonaccorsi.
- Venga sostituita o riparata la porta con il maniglione antipanico, garantendo il corretto funzionamento per motivi di sicurezza.
- Siano effettuati controlli approfonditi e interventi strutturali presso l'ufficio postale di San Gregorio, con particolare attenzione alla pedana pericolante.

Restiamo in attesa di un riscontro e di azioni concrete per la risoluzione delle problematiche evidenziate.

Il Segretario Provinciale
Slp Cisl Catania

Chiara Carlotta Grasso

Catania, lì 14/10/2024

