



**FEDERAZIONE LAVORATORI POSTE**  
SEGRETERIA PROVINCIALE CATANIA

**Catania, 02/05/18**

**Spett. le**  
**MEDICINA DEL LAVORO**  
**Ufficio di Vigilanza – S. Gregorio (CT)**

**POSTE ITALIANE S.P.A.**  
**RAT** **Palermo**  
**RUR SUD 2** **Palermo**  
**RI** **Palermo**  
**DIRETTORE FIL. DUE** **Catania**

**Segreteria Regionale SLP-CISL Sicilia**  
**Segreteria Nazionale SLP - CISL**

**Oggetto:**

**gravi carenze in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. UP CALTAGIRONE SUCC.1**

Nonostante le numerose segnalazione effettuate nel tempo dalla scrivente e nonostante il sopralluogo richiesto da questa O.S. ed effettuato congiuntamente dalle RLS e dagli organi di Tutela Aziendale, presso l'Ufficio Postale di Caltagirone Succ.1 sito in Caltagirone in Via Vitt. Emanuele 37, non è stato effettuato da parte aziendale alcun intervento sulla struttura e sulle infrastrutture dello stesso.

In particolare, durante il citato sopralluogo congiunto, è stato rilevato quanto segue:

- Inidonea dimensione dei locali che ospitano l'Ufficio
- Impianto elettrico non sufficiente a sopportare i carichi di energia
- Forte presenza di umidità nel soffitto che causa aria maleodorante oltre che caduta di piccoli detriti
- Insufficiente pulizia dei servizi igienici e degli ambienti in genere
- Illuminazione interna insufficiente
- Instabilità degli arredi di lavoro
- Presenza di insormontabili barriere architettoniche che impediscono l'accesso ai disabili
- Piani di lavoro che ostacolano le vie di fuga e non in coerenza con quanto demandato dalla L81/08.

Per quanto rilevato questa O.S. chiede un urgente intervento degli Organi Sanitari in indirizzo affinché si solleciti l'azienda a porre in atto gli opportuni e risolutivi interventi tecnici presso la struttura postale di cui trattasi.

**Il Segretario Territoriale**  
**SLP – CISL CATANIA**  
**(Salvo Di Grazia)**  
Firmato originale