



FEDERAZIONE LAVORATORI POSTE
SEGRETERIA PROVINCIALE CATANIA

RLS
Moschitta Davide
Vinci Ezio

A Poste Italiane S.p.A.

Responsabile Relazioni
Industriali Sud 2
90100 Palermo

Responsabile Tutela Aziendale
90100 Palermo

Responsabile Polo Immobiliare
90100 Palermo

Responsabile Filiale 2 CT
95121 Catania

Oggetto: Relazione a seguito sopralluogo congiunto Ufficio di
Caltagirone1

Come da precedente richiesta, avanzata dal segretario provinciale Slp Cisl di Catania e dagli RLS di questa unità Produttiva, si è proceduto in data 06/04/2018, al previsto sopralluogo nell'ambiente di lavoro di cui all'oggetto.



FEDERAZIONE LAVORATORI POSTE
SEGRETERIA PROVINCIALE CATANIA

All'incontro sono presenti, oltre agli RLS il rappresentante di Tutela Aziendale Salvatore Maniscalco il rappresentante del polo immobiliare Giuseppe Giaquinta ed il sign Igor impellizzeri in rappresentanza della Filiale di CT2 .

A seguito di tale sopralluogo si evidenzia e si segnala quanto segue: dimensione inidonea dei locali ospitanti l'ufficio, l'impianto elettrico è insufficiente per sopportare i carichi elettrici, sul tetto si evidenzia la presenza di umidità con diverse scrostature che causano la caduta di minuscoli detriti, la pulizia dei servizi igienici e dell'ambiente di lavoro è insufficiente, non è adeguata l'illuminazione con finestre, gli scaffali ed gli armadi non sono stabili, presenza di barriere architettoniche che impediscono l'accesso ai disabili, piani di lavoro che non rispettano gli spazi e le caratteristiche dell'81/08, vie di fuga non libere da ostacoli.

I locali sono di proprietà del comune, la struttura è solo parzialmente occupata, (adiacente all'ufficio esistono altre due stanze, che con l'autorizzazione del comune potrebbero essere occupate per risolvere il problema più grave quello dello spazio).

Si consiglia di contattare il comune per la risoluzione di alcuni problemi riguardanti il sito.

Con osservanza
 Davide Moschitta
 Ezio Vinci